

CRAVATE BLANCHE

Température
205° C*

Temps
+/- 25 "**

Pression
Moyenne

Papier
Sublipaper
ou Sublipaper +

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée
Ajouter environ 10 sec de temps de pose avec le Sublipaper +.
Augmenter le temps de pose à 30 sec pour marquer toute la surface de la cravate.

Information(s) complémentaire(s) :

Sur le gabarit, le filet rouge extérieur correspond à un bord perdu, le filet noir correspond au format exact de la cravate (celui-ci pouvant varier légèrement).

