

SUBLIM'SHIRT SWEAT

Température	Temps	Pression	Papier
205° C*	+/- 25 à 35 **	Bonne	Sublipaper ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée,
Augmenter le temps de pose à 35 sec pour les grands marquages (supérieur au A4),
Augmenter le temps de pose d'environ 10 sec avec le sublipaper +.

Eviter de presser sur le col du sweat.

Information(s) complémentaire(s) :

Pour éviter un effet de flou sur les grands marquages, utiliser les conditions de pose suivantes :

Température	Temps	Pression	Papier
180° C*	+/- 60 **	Bonne	Sublipaper ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée.
Augmenter le temps de pose d'environ 20 sec avec le sublipaper +.

PAS DE GABARIT
POUR CE PRODUIT