

■ Cadre en bois


- ✓ Utilisation : événement, cadeaux, trophée sportif, décoration intérieur,...
- ✓ Couleur : composite blanc avec bord biseauté noir
- ✓ Traité polyester
- ✓ Formats rectangles : 13 x 18 - 15 x 20 - 18 x 23 - 20 x 26 cm
- ✓ Formats bouliers : 13 x 15 - 19 x 23 cm
- ✓ Épaisseur : 2 cm




Gabarit, préparation du fichier & impression

■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir extérieur correspond au format exact du cadre avec son bord biseauté
- ✓ Le filet noir intérieur correspond au format exact de la surface de marquage
- ✓ Le filet rouge correspond à un bord perdu de 2 mm



Gabarit fourni



Insertion du visuel dans le gabarit

■ Préparation du fichier

- ✓ Insérer le visuel dans le filet rouge pour une impression à 100% ou placer le visuel dans le filet noir intérieur pour un marquage partiel
- ✓ Supprimer le filet noir intérieur
- ✓ Conserver les filets rouges et noirs extérieurs
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page imprimer



Image miroir et suppression des filets noir intérieur et rouge



Impression de vos visuels sur Sublipaper Plus


■ L'impression

- ✓ Imprimer le fichier en image miroir sur **Sublipaper Plus**
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil **propre** afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final


Transfert à chaud

■ Pose à la presse


- ✓ Placer le transfert face imprimée vers le haut
- ✓ Superposer et centrer le cadre ou le bouclier sur l'impression, face imprimable (blanc) vers le bas
- ✓ Fixer avec du scotch haute température
- ✓ Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de papier afin de ne pas le sublimer
- ✓ Retourner l'ensemble (carreau + transfert) sur la presse, le transfert se retrouve dessus et le carreau dessous
- ✓ Presser
- ✓ A la fin du décompte, retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Pour un marquage de petite dimension, découper autour du visuel, l'appliquer directement sur le support et presser



Placement du support sur le transfert avec le scotch haute température



Retournement de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse



Disposition d'une feuille de protection et de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse

Conditions de pose

Température

205° C

Temps

70 "

Pression

Bonne

